


# RAPORT Z OGŁĘDZIN POJAZDU



Numer raportu	364768/5/24-9541	Data raportu	15-05-2024
Rzeczoznawca	Włodzimierz Bytniewski, DEKRA Polska - Centrala	Data oględzin	13-05-2024
Nr zlecenia	ALD/WAR/35468/24/05/10	Miejsce oględzin	Krze Duże 30, 96-325 Radziejowice

DANE POJAZDU	
VIN:	TMBAP7NX3MY016604
Nr rej.:	WF9714U
Marka, Model:	SKODA Octavia IV 20-
Typ, wersja:	Octavia 1.0 TSI Ambition
Silnik(rodz./poj./moc):	benz./999 ccm/81 kW
Nadwozie:	hatchback
Stan licznika:	130 836 km
Data 1. rej.:	16-09-2020
Rok produkcji:	2020 (wg dokumentów)
Data nast. bad. techn.:	08-09-2025
Lakier:	zielony/METALIK
Skrzynia biegów:	manualna


DOKUMENTY I AKCESORIA
[DOKUMENTY REJ.] - POLISA UBEZP. - Nie, KLUCZYKI - TAK 2, TABLICE REJESTRACYJNE - TAK 2, DOWÓD REJESTRACYJNY - TAK, KARTA POJAZDU - NIE



**WYPOSAŻENIE**

- Bluetooth
- Care Connect - 1 rok
- Czujniki odległości przy parkowaniu - tył z MANOEUVRE ASSIST
- DAB+
- cyfrowy odbiór stacji radiowych
- DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy
- Dekor AMBITION
- Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu
- ESP z ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, TSA, XDS+
- Elektryczne podnoszenie szyb, przód
- Elektryczne podnoszenie szyb, tył
- Fotele przednie z regulacją wysokości i lędźwiową
- Front Assist - kontrola odstępów z funkcją awaryjnego hamowania
- Funkcja SmartLink+
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Głośniki - 8 sztuk
- Haczyki na torby
- Hamulec antykolizyjny - multicollision brake
- Hamulec postojowy, elektromechaniczny
- Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia
- KESY GO - bezkluczowy system uruchamiania silnika
- Kamera cofania
- Kierownica 2-ramienna skórzana, wielofunkcyjna
- Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic
- Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Maxi-DOT
- Kurtyny powietrzne
- LIGHT AND RAIN ASSIST - czujnik zmierzchu i deszczu
- Lane Assist - asystent zmiany pasa ruchu
- Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
- Lusterko wsteczne ściemniające się automatycznie z czujnikiem wilgotności
- Oświetlenie bagażnika
- Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne)
- Podłokietnik z przodu
- Popielniczka z przodu i z tyłu
- Radio SWING (8,25" , 2 gniazda USB-C umożliwiające ładowanie i transfer danych)
- Ramka grilla chromowana
- Relingi dachowe w kolorze czarnym
- Roleta przestrzeni bagażowej
- Schówek na okulary
- Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa
- System kontroli ciśnienia w oponach TPM
- Tapicerka materiałowa
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Tylna kanapa składana i dzielona
- Uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach kanapy
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zestaw do naprawy przebitej opony
- Zestaw siatek w bagażniku
- Światła przeciwmgielne, przyciemniane z funkcją doświetlania zakrętów
- Felgi aluminiowe 17 PULSAR AERO 7J czarne z ogumieniem
- Kierownica 2-ramienna skórzana podgrzewana
- Koło zapasowe dojazdowe 16", podnośnik, klucz
- Lakier metalik

## GRUBOŚĆ POWŁOKI LAKIEROWEJ / OPONY



## STWIERDZONE USZKODZENIA

### 1 WYKŁADZINA POKRYWY KOMORY SILNIKA



Opis uszkodzeń:  
inne; uszkodzenie kalkulowane

📷 1

### 2 ZDERZAK



Opis uszkodzeń:  
rysa/odprysk; uszkodzenie kalkulowane

📷 1

### 3 BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY



Opis uszkodzeń:  
rysa/odprysk; uszkodzenie akceptowalne

📷 1

### 4 KLAMKA DRZWI TYL. P



Opis uszkodzeń:  
rysa/odprysk; uszkodzenie akceptowalne

📷 1

### 5 ZDERZAK TYLNY



Opis uszkodzeń:  
rysa/odprysk; uszkodzenie akceptowalne

📷 1 - 2

### 6 DACH



Opis uszkodzeń:  
rysa/odprysk; uszkodzenie akceptowalne

📷 1

### 7 BŁOTNIK TYLNY LEWY/ŚCIANA BOCZNA LEWA



Opis uszkodzeń:  
wgniecenie/odkształcenie; uszkodzenie kalkulowane

📷 1 - 2

### 8 DYWANIK\_PRZE\_L



Opis uszkodzeń:  
pęknięcie/rozerwanie; uszkodzenie kalkulowane

📷 1

## ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

■ drobne rysy oraz odpryski na szybie czołowej, liczne drobne rysy na pojeździe